



Däckia AB
Östermalmsgatan 1
722 14 Västerås

Kund:
Beskrivning: SAAB 9-3 SPORT
Fälgdiameter: 15"
Arbetsnoteringar:
Datum: 22/02/2021
Operatör:

Reg. nr: KKH461
Reparation order nr.
Mätarställning: 123.346 km

Tid: 11.42.29

FRAMAXEL

	Börvärde		Databank		Tidigare värden		Slutliga värden	
	Vä	Hö	- Tolerans	+ Tolerans	Vä	Hö	Vä	Hö
Total toe		+00°17'	-00°05'	+00°05'	+00°06'		+00°14'	
Separat toe	+00°08'	+00°08'	-00°02'	+00°02'	+00°10'	-00°04'	+00°07'	+00°07'
Max. diff.								
Camber	-00°54'	-00°54'	-00°30'	+00°30'	-01°00'	-00°51'	-01°04'	-00°49'
Max. diff.		00°00'	-00°30'	+00°30'	-00°09'		-00°16'	
Caster	+02°54'	+02°54'	-00°30'	+00°30'	+02°53'	+02°43'	+02°46'	+02°50'
Max. diff.								
KPI					+13°08'	+12°55'	+12°30'	+12°52'
Max. diff.								
Kombinations vinkel					+12°08'	+12°04'	+11°26'	+12°03'
Styrvinkel diff. vid 20°								
Max. inre styrvinkel								
Max. yttre styrvinkel								
Setback					00°00'		+00°06'	
Däcken							Vä	Hö
Uppmätt tryck								
Mönsterdjup (mm)								

BAKAXEL

	Börvärde		Databank		Tidigare värden		Slutliga värden	
	Vä	Hö	- Tolerans	+ Tolerans	Vä	Hö	Vä	Hö
Total toe		+00°14'	-00°05'	+00°05'	+00°17'		+00°12'	
Separat toe	+00°07'	+00°07'	-00°02'	+00°02'	+00°02'	+00°14'	+00°06'	+00°06'
Max. diff.								
Camber	-01°00'	-01°00'	-00°18'	+00°18'	-01°38'	-01°38'	-00°56'	-00°58'
Max. diff.								
Setback					+00°01'		-00°01'	
Spårvinkel					-00°06'		00°00'	
Spårskillnad					-00°08'		-00°11'	
Däcken							Vä	Hö
Uppmätt tryck								
Mönsterdjup (mm)								