AROSALLBIL

021-188 588
arosallbil@telia.com
Ånghammargatan 1 B
721 33 Västerås

Bil:	Reg.nr:	Mil:
Saab 9-3	KKH 461	
Kund:	**Telefon:**	**Referens:**

Byte motorolja och filter	✓ 6,0 L
Batteriservice	–
Kontroll avgassystem	✓
Kontroll och provtryckning kylsystem och fryspunkt -39°	✓
Nivåkontroll bromsvätska och styrservo	✓
Nivåkontroll växellåda manuell och automat	✓
Nivåkontroll spolarvätska och påfyllning	✓
Funktionskontroll belysning och signal	✓
Funktionskontroll vindrutespolare och torkarblad	✓
Kontroll bromsverkan fram (bromsprovare)	✓
Kontroll bromsverkan bak (bromsprovare)	✓
Kontroll och justering handbroms (bromsprovare)	✓
De-mo bromsbelägg bak (fasta ok)	–
Kontroll framvagn glapp och slitage	✓

Däckservice luftryck och slitage

Vänster Fram	Höger Fram	Vänster Bak	Höger Bak
ok	ok	ok	ok

Inställning strålkastare	✓
Smörjning dörrgångjärn och lås	✓
Provkörning	✓
Nollställning serviceindikator	✓

Tillval	
Byte tändstift	
Byte bränslefilter	
Byte luftfilter motor	
Byte kupéfilter	
Byte kylvätska	
Byte bromsvätska	
Byte Drivremmar	
Byte Kamrem	
Byte växellådsolja automat	
Byte växellådsolja manuell	
Kontroll felkoder bränslesystem	

Övriga Anmärkningar